

DOPIS PRO MEZINÁRODNÍ ZÁKAZNÍKY
Důležité oznámení o stažení výrobku z oběhu
z důvodu bezpečnosti

Cestovní hrnky Stanley 1913 Switchback a Trigger Action


Společnost Stanley 1913 stahuje vybrané cestovní hrnky Switchback a Trigger Action, protože závity víčka se mohou při působení tepla a točivého momentu smrštit a způsobit, že se víčko během používání oddělí, což představuje nebezpečí popálení.

Prosíme, abyste okamžitě přestali používat svůj cestovní hrnek Switchback nebo Trigger Action a kontaktovali společnost Stanley 1913, aby Vám zdarma poskytla náhradní víčko, které bude kompatibilní se stávajícím hrnkem.

Obrázky výrobků:



Identifikační číslo výrobku je umístěno na dně hrnku, jak ukazuje červené kolečko znázorněné na dně hrnku, jak je vyobrazeno níže.



Výrobky byly prodávány online (včetně společností Stanley 1913 a Amazon) a v různých maloobchodních prodejnách v letech 2016-2024.

V rámci stažení z oběhu jsou zahrnuty následující výrobky, a to bez ohledu na jejich šarži nebo barvu:

Název	Objem	Identifikační číslo výrobku
Switchback	12oz/354ml/35cl	20-01437; 20-02363
	13oz/384ml/38cl	20-02363
	16oz/473ml/47cl	20-01436; 20-02354; 20-02211
Trigger Action	8,5oz/250ml/25cl	20-02824
	12oz/354ml/35cl	20-02825; 20-02779; 20-02454; 20-02033
	16oz/473ml/47cl	20-02957; 20-02030; 20-02745; 20-02453
	20oz/591ml/59cl	20-02034, 20-02746

Další informace o stažení výrobků z oběhu a možnosti získat zdarma náhradní víčko naleznete na adrese <https://stanley1913tmrecallint.expertinquiry.com/> nebo v případě dalších dotazů kontaktujte společnost Stanley na telefonním čísle 800 701 012.

Děkujeme, že jste váženým zákazníkem společnosti Stanley 1913. Omlouváme se Vám za případné nepříjemnosti a i nadále se snažíme o neustálé zlepšování, které povede k vytvoření kvalitních výrobků, jež budou sloužit po celý život.



Ben James,
Viceprezident a generální obchodní ředitel pro region EMEA